



Bonheiden, 25 januari 2021

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



VME RES. ALBRECHT EN ISABELLA
p/a ISyndix - Immotrap bvba
Tervuursevest 23/0001

3001 Heverlee (Leuven)

Verslagnummer LV0/01/003-0A

Datum van onderzoek: 25 januari 2021

code HA - GE

Plaats van onderzoek: Leuven, Naamsestraat 102, Albrechtplein 1-4 & Isabellaplein 1-2.

Afdeling HEFWERKTUIGEN (Liften) :
zesmaandelijks tussentijdse inspectie volgens
het K.B. betreffende de beveiliging van liften

1. Beschrijving :

nr	installateur	liftnr	motornr	bj	nom last (pers)	nom last (Kg)	v	#	c1	c2	diam
102-L5	Thyssen	45132	739913/014	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
102-L6	Thyssen	45133	739975/03	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
102-L7	Thyssen	45134	740696/004	2001	8	630	n.m.	4	5d		8
1 - L8	Thyssen	45135	740696/007	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
2 - L9	Thyssen	45136	740461/005	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
3 - L10	Thyssen	45137	740461/009	2001	8	630	n.m.	3	5d		8
4 - L4	Thyssen	45131	740696/008	2001	8	630	n.m.	4	5d		8
1 - L2	Thyssen	45130	740191/002	2001	8	630	n.m.	5	5d		8
10 - L1	Thyssen	45129	740191/003	2001	8	630	n.m.	5	5d		8

Legende: v: gemeten snelheid in m/s (max. tolerantie=10%) (n.m. = niet gemeten) ; #: aantal stopplaatsen ; c1=code 1ste modernisatieprogramma - c2=code 2de modernisatieprogramma: (5) Toestel in dienst na 30/06/1999, (5a/5b/6a/6b/7a/7b) Attest van regularisatie is beschikbaar, (5c/5d/6c/6d/7c/7d) Geen attest van regularisatie, (5e/6e/7e) Termijn uitvoering risicoanalyse verstrekt ; diam: diameter van de hijskabel in mm bij de recentste preventieve inspectie.

2. Inhoud van de controle :

De controle gebeurde overeenkomstig bijlage II v/h K.B. van 09.03.2003, 17.03.2005 & 10.12.2012 (punten 4°e, 5°c, 5°e, 5°h & 6°) ; zonder voorafgaande demontage & volgens procedure TPR-H11P (n.a. = niet aanwezig).

De aanwezigheid & staat v/d hiernavermelde onderdelen t.o.v. de veiligheid werd onderzocht:

Rem & rembekleding.
Beugel, ophanging kooi, tegengewicht, kooidak.
Hijs- & snelheidsbegrenzingskabel.
Vergrendelingen & deurcontacten.
Kooitoegang.

3. Opmerkingen :

- 45132** - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (3° herhaling)
- Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Er is een sleutel beschikbaar op het kooidak van de aanpalende lift)
- 45133** - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (3° herhaling)
- Leuning in de liftkooi is terug te plaatsen. (3° herhaling)
- Remsleutel heraanbrengen in de sturingskast. (Deze ligt op het kooidak)
- Ontbrekende borgpen aanbrengen in de draadstang voor de bevestiging van de hijskabels aan het tegengewicht
- 45134** De lift was in storting bij aankomst . Geen controle mogelijk . Gelieve ons te ontbieden voor een bijkomend onderzoek als het toestel hersteld is.
De volgende opmerkingen konden niet worden nagezien:
- De schakelaar om de inspectiebesturing op het kooidak in te schakelen geeft slecht contact: verhelpen. (2° herhaling)

- 45135 - Geen
- 45136 - Geen
- 45137 - Geen
- 45131 - Contact in verwijderbaar paneel van sturingskast (deksel) (op bordes) is uitgeschakeld: in orde te brengen. (4° herhaling)
- 45130 - Inspectiebesturing werkt niet : verhelpen (5° herhaling).
(Er is een stikker aangebracht door de onderhoudsfirma op de inspectieschakelaar die het gebruik verbiedt)
- 45129 - Geen

4. Besluit

- | | |
|-------------------------------|--|
| 45134 | Een (volledige) controle kan niet plaatsvinden : gelieve ons hiervoor te ontbieden ten einde te bepalen of de lift(en) verder veilig kunnen gebruikt worden. |
| 45135 / 45136 / 45137 / 45129 | Bij het onderzoek van de lift(en) werd niets abnormaals vastgesteld. De lift(en) mag(mogen) verder gebruikt worden. |
| 45132 / 45133 / 45131 / 45130 | De lift(en) mag(mogen) verder gebruikt worden ; er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerkingen. |

Dossierbeheer,
Erwin Geukens

De onderzoeker,
Erwin Geukens

Behoudens afkeuring, dient dit materiaal opnieuw gecontroleerd te worden binnen 6 maand.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslld en VslHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel en afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.